KEPIC 정오표 KEPIC Errata

관리번호 Tracking No.	2019-32	소분류기호 KEPIC Code	KEPIC-MNA 3831.7(3)

판/추록 Ed./Add.	쪽수 Page	수정 전 Error	수정 후 Corrected
2011년 추록 2012년 추록 2013년 추록 2014년 추록	43-5	**MNA 3831.7 Responsibility of Polyethylene Service Supplier** (3) evaluation of Polyethylene Service Suppliers providing calibration in accordance with the requirements of MNA 3833 **MNA 3831.7 폴리에틸렌 역무공급자의 책임사항** (3) MNA 3833의 요건에 따라 교정업무를 제공하는 폴리에틸렌 역무공급자의 평가	**MNA 3831.7 Responsibility of Polyethylene Service Supplier** (3) evaluation of Polyethylene Service Suppliers providing calibration in accordance with the requirements of MNA 3843 **MNA 3831.7 폴리에틸렌 역무공급자의 책임사항** (3) MNA 3843의 요건에 따라 교정업무를 제공하는 폴리에틸렌 역무공급자의 평가
2015년 판	48		

위와 같이 KEPIC 정오표를 발행하오니 해당 KEPIC을 사용할 경우는 반드시 수정 후 내용을 보시기 바랍니다.

This KEPIC Errata was approved and, in case of referring the applicable KEPIC code, this errata shall be applied.

발행일: 2019년 12월 XX일 Date: XX December, 2019

대한전기협회 KEPIC처장
김 종 해

KEPIC Director, Korea Electric Association
Jong-Hae KIM

(서명/sign)